ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ, ДРОССЕЛИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И МАГНИТНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Издание официальное



межгосударственный стандарт

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители

ГОСТ 2.723—68

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Inductive coils, chokes, transformers, autotransformers and magnetic amplifiers

MKC 01.080.40 29.100

Дата введения 01.01.71

1а. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов, трансдукторов и магнитных усилителей на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. Устанавливаются три способа построения условных графических обозначений для трансформаторов и автотрансформаторов:

упрощенный однолинейный;


упрощенный многолинейный (форма I);

развернутый (форма II).

2. В упрощенных однолинейных обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде окружностей (черт. 1). Выводы обмоток показывают одной линией с указанием на ней количества выводов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.721. В автотрансформаторах сторону высшего напряжения изображают в виде развернутой дуги (черт. 2).

В настоящем стандарте примеры упрощенных однолинейных обозначений трансформаторов и автотрансформаторов не приведены.

- 3. В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки трансформаторов (черт. 3) и автотрансформаторов (черт. 4) изображают аналогично упрощенным однолинейным обозначениям, показывая выводы обмоток.
- 4. В развернутых обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде цепочек полуокружностей.
- 5. Обозначения элементов катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл. 1.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4

	Обозначение	ение		0603	Обозначение
Наименование	Coconar	Chric	- Наименование	5000	na ichiic
	Форма I	Форма II		Форма I	Форма II
1. Обмотка транс- форматора, автотранс- форматора, дросселя и магнитного усилителя.	0	&	2. Магнитопровод ферритовый (изобра-жают толстой линией)	חנית	/ nun n
ани тво			б) ферромагнитныйс воздушным зазором	I	!
окружностей в изоб- ражении обмотки и направление выводов не устанавливаются			в) магнитодиэлект- рический	i	!
2. При изображении магнитных усилителей, трансдукторов разнесенным способом используют следующие обозначения:			Примечание. Количество птрихов в обозначении магнитопровода не устанавливается		
а) рабочая обмотка		ŧ	г) (Исключен, Изм. № 1)		
б) управляющая об- мотка		{	3. Характер кривой намагничивания отражают при помощи сле-		
в) магнитопровод		L	дующих знаков. а) прямоугольная петля гистерезиса		E
3. Для указания на- чала обмотки исполь- зуют точку		1	 непрямоугольная петля гистерезиса 		ı \
2. Магнитопровод: а) ферромагнитный Примечания:		ı	4. Первичная обмот- ка трансформатора то- ка		
1. Для немагнитного магнитопровода указывают химический символ металла, например магнитопровод медный	3	<i>-</i> 0 <i>a</i>	5. Обмотка запоми- нающего трансформа- тора		

6. Примеры построения обозначений катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл. 2.

					Таблица 2
Наименование	Обозн	Обозначение	Наименование	Обозг	Обозначение
	Форма I	Форма II		Форма I	Форма II
1. Катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода		-ww-	9. Дроссель коакси- альный с ферромагнит- ным магнитопроводом		0 0
2. Реактор	7		эссель	=	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Обозначение уста- навливается для схем энергоснабжения	Y	L	фазного тока с сое- динением обмоток в звезду	()	
3. Катушка индук- тивности с отводами		- har-mm-4hdr	10. Вариометр		
Примечание.		<u>-</u>			/ W nun X
Количество полуок- ружностей в изобра- жении не устанав- ливается заманав-			11. Гониометр		\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\
4. Катушка индук- тивности со скользя- щими контактами (нап- ример двумя)		→	 Трансформатор без магнитопровода: 	=(کر ا
5. Катушка индуктивности с магнито- диэлектрическим магнитопроводом		- 	а) с постоянной связью	<u></u>	سا
6. Катушка индук- тивности, подстраива- емая магнитодиэлект- рическим проводом		لِيضًا	б) с переменной связью	=Ø	
7. Катушка индуктивности, подстраива- емая немагнитным магнитопроводом, нап-		الملاً علم	Примечание. Полярности мгновенных значений напряжений могут быть указаны в форме II, напрамент праводения праводения в предестать в пр) =	•m
8. Дроссель с фер- ромагнитным магни- топроводом		 	ример тракодорими с указате- лем полярности мгновен- ных значений напряжения		

Продолжение табл. 2

	Обозначение		Наименование	Обозначение	3
Форма І Фор	Ф	Форма II		Форма I	Форма II
<u></u>	٣	1 1	18. Трансформатор дифференциальный (с отводом от средней	<u>-</u> t]
)	точки одной обмотки)		• • •
				= ○:	
4-W	4-m		19. Трансформатор однофазный с ферро-	=(
	47		ный	<u>}</u> =	
	, ŽE	7	20. Трансформатор трехфазный с ферро-магнитным магнито-проводом; соединение обмоток звезда — звез-да с выведенной нейт-ральной средней) точ-		
- - = =		<u> </u>		- ≡ § = €Q	~~ ~~

зчение	Форма II			
Обозначение	Форма I			- \
Поплемение	Паименование	Примечание к пп. 21—23. В развернутьх обозначениях обомогом трансформагоров (Форма II) допускается наклонное изображение линий связи, например обмотка трансформатора с соединением обмоток звезда—треугольник	23а. Трансформатор трехфазный трехобмо- точный (фазорегуля- тор); соединение обмо- ток звезда — звезда	236. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины)
Обозначение	Форма II			
Обозн	Форма I			
Поплетопопи	Паимспованис	21. Трансформатор трехфазный с ферроматитным магнито- проводом, соединение обмоток звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой — треугольник	22. Трансформатор трехфазный с ферромагитным магнито- проводом, соединение обмоток звезда — зигзаг с выведенной нейтральной (средней) точ-кой	23. Трансформатор трехфазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом; сосдинение обмоток звезда с регулированием под нагрузкой — треугольник — звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой

;	энсо90	Обозначение	;	энео90	Обозначение
Наименование	Форма І	Форма II	Наименование	Форма I	Форма II
24. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнито- проводом; соединение обмоток звезда на оденой обмотке — две обн			256. Регулятор ин- дуктивный однофазный	≥ ©=	3~
ратные звезды с выве- денными нейтральны- ми (средними) точками на двух обмотках с уравнительным дрос- селем			26. Автотрансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитогороводом; соединение обмоток в звезду		
24а. Трансформатор- ная группа из трех однофазных двухобмо- точных трансформато- ров с соединением об- моток звезда — тре- угольник			26а. Регулятор индук- тивный трехфазный		
25. Автотрансформатор однофазный с ферромагнитным магнито-	=	<u>F</u>	27. Автотрансформа- тор трехфазный с де- вятью выводами и фер- ромагнитным магни- топроводом		
25а. Автотрансфор- матор однофазный с регулированием напря- жения	= =	3	28. Автотрансформа- тор однофазный с третичной обмоткой и ферромагнитным маг- нитопроводом		<u> </u>
	=				

Обозначение Форма II
33. Трансформатор тока шинный нулевой последовательности с катушкой подмагничи-вания
34. Трансформаторы тока в каскадном соединении
<u>-</u>
35. Трансформатор тока быстронасыща щийся Примечание пп. 30—33 и 35. Долу кастся не зачерня
выходные обозначения, расположенные по кон- цам первичной цепи, например трансформатор тока быстронасы-
35а. Трансформатор с двумя отводами н вторичной обмотке

Продолжение табл. 2	Обозначение	Форма II	13 to	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ı	-} - -}] [-] l	₹	
	Обозн	Форма I							
	Попление	таймспованис	38. Усилитель маг- нитный с двумя рабо- чими и общей управ- ляющей обмотками		ми управляющей об- мотки 40. Усилитель маг-	AG O	40а Усипитель маг-	≥ ≥	
	Обозначение	Форма II	315	M E		M E	لر 		\downarrow
	ю Обозі	Форма I	====	=					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Ноименте	Harmenobaline	36. Трансформатор напряжения измери- тельный	36а. Трансформатор напряжения измери- тельный с двумя вто- ричными обмотками	37. Трансформатор с ферромагнитным магнитопроводом и управляющей (подмагничивающей) обмоткой:	а) однофазный	б) трехфазный; сос- динение обмоток звез- да — звезда		37а. Усилитель маг- нитный. Общее обоз- начение

		Обозн	Обозначение		Official	Обозначение
	Наименование			Наименование		
		Форма I	Форма II		Форма I	Форма II
	41. Усилитель маг-			В обозначении вер- тикальная линия озна-		_
	бочими и тремя управ-			чает магнитопровод, го- ризонтальная — линию	+	+
			 		a	0 -
			<u>-</u>	лонная черта ука-		
			J ~~	зывает на наличие 00- мотки на данном маг-		
				e. Koi ieptisi,		
	47 Усипитен маг-		- -	ложенный под линиеи электрической связи, ус-		
	Ħ		7	ловно определяет, что		
	тремя рабочими и			началом обмотки. При		
	10TK			прохождении положи-		
13			E	слева направо (черт. а)		
	нитный с двумя рабо-		7	магнитопровод перемаг-		
	обмотк		↓ ~	«I», cootbetctbyouee		
	прямоугольной петлей			ЮЧНОЙ		
	incicposaca			ченности магнитопро- вода «плюс Вг».		
			l t	При прохождении		
	44. Элемент ферро-		<u></u>	положительного им-		
	-		<u>J</u>	пульса тока слева нап- раво (черт. 6) магни-		
	элемент памяти.			топровод перемагничи-		
	Примечания:			Baetca B coctoahine (b) ,		
	1, 2 (исключены, изм. № 1)			. 		
	3. При большом ко-			ности магнитопровода «минус Вг», например:		
	личестве обмоток на магнитопроволе и боль-					
	шом количестве маг-					
	попускается использо-					
	=					
	начения.		_			

Продолжение табл. 2

			-		Thooping many
Наименование	Обозначение	ние	Наименование	Обозн	Обозначение
Tankonoamo	Форма I	Форма II	Tarractionalists	Форма I	Форма II
а) трансформатор запоминающий мно-гообмоточный (например с 10 обмотками, из которых 2, 4, 5 и 9-я перематничивают маг-	***		4. Допускается около обозначения обмотки указывать количество витков, например обмотка с двумя витками	, n	uли — N=2
нитопровод в состоя- ние « <i>I</i> », а 1, 3, 6, 7, 8 и 10-я — в состояние « <i>0</i> »)	+ + + +		45. Трансдуктор, об- щее назначение		<u> </u>
			46. Трансдуктор од- нофазный параллель- ный	14	
б) запоминающее устройство (например на пяти магнитопроводах)		}	47. Трансдуктор од- нофазный последова- тельный	\$' \{	[?] •
в) матрица накопи-		37 37 37		{	# \{
тельная на ферритовых магнитопроводах			дет к увеличению вы- ходной мошности 48. Трансдуктор трех- фазный с тремя обмот-	\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	Į
			ками управления, управляющий напряжением трехфазного переменного тока в схеме	} 	ر لے لے
			со средней точкой	{	<u> </u>
			Кзмененная редак	(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 № 1292
- 3 ВЗАМЕН ГОСТ 7624-62 в части разд. 11
- 4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721—74	2

5 ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г., июле 1991 г., октябре 1993 г. (ИУС 6-81, 10-91, 5-94), Поправками (ИУС 3-91, 6-95)